



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA

"PORTAL DA CIDADANIA"

Rua Dom Lino, 73 – Centro – Cunha/SP – CEP 12530-000. (12) 3111 1359

www.camaracunha.sp.gov.br

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Pg. 1 de 1

1 **Identificação Básica:** Data: 18/07/2023. Início: 07:20; Encerramento: 08:40. Local: Bairro Paraitinga (Ponte
2 Furada).

3 **Lista de Presença:** José Cleiton Monteiro (Cleiton da Ambulância)

4 **Expediente:** Foram fiscalizados os seguintes itens:

item	Descrição	Situação
01	Linha de tubos próxima à propriedade do Anízio Merenciano.	Realizada, porém, há falta de estaqueados nas 2 laterais. Além disso, há indícios de que a bitola dos tubos não é compatível com o volume de água a ser escoado na época das chuvas.
02	Estrada que liga Paiol Velho a estrada do Paraitinga	Crítica.
03	Ponte de madeira próxima à propriedade do Anízio Merenciano.	Linhas e pranchas em bom estado. Cabeceira danificada, deixando a ponte inclinada, o que coloca em risco a segurança dos usuários.

5
6 **Considerações Finais:** O Vereador faz constar em anexo a este relatório, as fotos da fiscalização.

7
8
9

José Cleiton Monteiro (Cleiton da Ambulância)



