



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA

"PORTAL DA CIDADANIA"

Rua Dom Lino, 73 – Centro – Cunha/SP – CEP 12530-000. (12) 3111 1359

www.camaracunha.sp.gov.br

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Pg. 1 de 1

1 **Identificação Básica:** Data: 11/07/2023. Início: 07:00; Encerramento: 08:10. Local: Estrada da Paraibuna.

2 **Lista de Presença:** José Cleiton Monteiro (Cleiton da Ambulância)

3 **Expediente:** Foram fiscalizados os seguintes itens:

item	Descrição	Situação
01	Linha de tubos na estrada da Paraibuna, próximo propriedade do Jairão.	Deve ser substituída, com alargamento do leito carroçável.

4

5 **Considerações Finais:** O Vereador faz constar em anexo a este relatório, as fotos da fiscalização.

6

7


José Cleiton Monteiro (Cleiton da Ambulância)

8

