



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA

"PORTAL DA CIDADANIA"

Rua Dom Lino, 73 – Centro – Cunha/SP – CEP 12530-000. (12) 3111 1359

[www.camaracunha.sp.gov.br](http://www.camaracunha.sp.gov.br)

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 07 /2023

Pg. 1 de 1

- 1 **Identificação Básica:** Data: 30/08/2023. Início: 15:00; Encerramento: 15:30. Locais: Rua Zeladora Zulmira de
- 2 Oliveira Campos – Centro; Rua Ary Fernandes da Silva – Estrada Velha; Rua Jaime Manoel de Oliveira –
- 3 Estrada Velha; Rua Silvana Pereira Sampaio – Estrada Velha; Rua Rotilho Alves de Carvalho – Estrada Velha.

- 4 **Expediente:** Foram fiscalizados os seguintes itens:

| Item | Descrição   | Situação   |
|------|---|--|
| 01   | Calçamento da Rua Zeladora Zulmira de Oliveira Campos | Rua dentro do Centro da cidade sem calçamento e com pouca infraestrutura, não possui calçamento ou calçadas, apesar de estar em regular de conservação é uma via próxima de escolas infantis, devendo ser calçadas para garantir comodidade e segurança para as crianças |
| 02   | Calçamento da Rua Ary Fernandes da Silva              | Trecho com rebaixamento no calçamento e erosão nas margens da via, o que está deslocando os bloquetes  |
| 03   | Calçamento da Rua Jaime Manoel de Oliveira            | A via no trecho final não possui qualquer tipo de calçamento, sendo uma rua de terra e devido sua inclinação elevada e às fortes chuvas ocorreu grande deslocamento de terra gerando valetas devido à erosão, o que gera riscos e dificulta o trânsito pelo local.       |
| 04   | Calçamento da Rua Silvana Pereira Sampaio             | A via não possui qualquer tipo de calçamento, guias, sistema de escoamento de água ou calçadas, sendo uma rua de terra, apesar de estar em condições regulares de conservação, necessita de calçamento pois existem diversos moradores no local.                         |
| 05   | Calçamento da Rua Rotilho Alves de Carvalho           | A via não possui qualquer tipo de calçamento, guias, ou calçadas, sendo uma rua de terra, necessita de calçamento pois existem diversos moradores no local.  |

- 5 **Considerações Finais:** O vereador fez constar fotos da fiscalização.

6

7

  
Ronaldo Charles dos Santos (Ronaldo da Farmácia)





Zeladora Zulmira de Oliveira Campos



Rua Ary Fernandes da Silva



Rua Silvana Pereira Sampaio



Rua Jaime Manoel de Oliveira



Rua Rotilho Alves de Carvalho



