



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA

## "PORTAL DA CIDADANIA"

Rua Dom Lino, 73 – Centro – Cunha/SP – CEP 12530-000. (12) 3111 1359

[www.camaracunha.sp.gov.br](http://www.camaracunha.sp.gov.br)

### RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 09 /2023

Pg. 1 de 1

1 **Identificação Básica:** Data: 22/07/2023. Início: 21:00; Encerramento: 21:10. Local: Bairro da Barra do J.

2 Alves (Barra do Bié), Zona Rural

3 **Expediente:** Foram fiscalizados os seguintes itens:

item	Descrição	Situação
01	Lâmpadas dos postes de iluminação pública	Queimadas, necessária a substituição

4 Em passagem pelo Bairro, foi possível verificar que as lâmpadas dos postes estavam queimadas e era  
5 necessária a substituição. Foi solicitada a substituição das mesmas diretamente ao setor responsável da  
6 Prefeitura.

7 **Considerações Finais:** O vereador fez constar fotos da fiscalização.

8

9

  
\_\_\_\_\_  
Ronaldo Charles dos Santos (Ronaldo da Farmácia)

PROTOCOLO

SAPL Nº 224

11 SET 2023  
09:16

CÂMARA MUNICIPAL DE CUNHA